

SpurnýREEF, s.r.o.

Sanační firma

Poradenství a sanace historických budov, hydroizolace, produkty pro stavbu

Autorizace pro sanace staveb

<https://www.spsan.cz/>

VÝSLEDEK PROHLÍDKY

DIAGNOSTIKA – VZLÍNAJÍCÍ VLHKOST

Objekt:	Panelový dům
Předmět posudku:	Diagnostika stavby – vztlínající vlhkost
Úkol:	Pokusit se diagnostikovat na místě přítomnost vztlínající vlhkosti, zjištění příčiny
Vypracoval:	Doležel Tomáš
Kontroloval:	Zdeněk Krňávek – technik z místa prohlídky

Zpracováno dne: 28.08.2024

SpurnýREEF, s.r.o.

Sanační firma

<https://www.spsan.cz/>

ZADÁNÍ

Paní Blanka Sezemská (místopředseda společenství) nás poptala ohledně zjištění problémů s vzlínající vlhkostí vzhledem k nedávným problémům.

VYHODNOCENÍ

Prohlídka na místě potvrdila původní odhad vzniklé situace. Vzhledem k nedávné rekonstrukci nebo zásahu do přilehlé budovy došlo pravděpodobně k porušení izolací pod a okolo objektu. Tato skutečnost se nedá zjistit bez rozsáhlých výkopových prací, ale na základě zkušeností a logiky věci je to velmi pravděpodobné. Pro přesné zjištění a patřičnou dokumentaci se vždy doporučuje soudní znalec v oboru stavebnictví pro následné soudní spory.

Doporučuje se provést sanační práce pro minimalizaci a úplné odstranění problémů s vzlínající vlhkostí.

Razítko a podpis technika:


SpurnýREEF, s.r.o.
Leštinská 978/34,
789 01 Zábřeh
tel.: 605 776 376
IČ: 06883346