

Z P R Á V A

o provedení čištění a kontroly spalínové cesty

Číslo zprávy: Star5/1

Datum vystavení zprávy: 30.6.2022

Datum provedení čištění a kontroly spalínové cesty: 28.6.2022

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:

Vladislav Dočkal, Sinkulova 683/34, Praha 4, IČ: 87116391, tel. 731 256 216

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalínové cesty:

Vladislav Dočkal ml.

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalínových cest^{*)}: MPO_Z1401370/36-024-H

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

Společenství Praha Košíře 449, Praha 5, 150 00, IČ: 24817511

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:^{**)}

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty:^{**)}

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty:

Starokošířská 449/5, Praha 5, byt č. 1, B. Sazemská 1PP- suterén.

Specifikace spalínové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Závěsný kondenzační kotel zn. Buderus, typ: C, jmen. výkon 24 kW. Vývod spalin zajištěn přes stěnu na fasádu DN80mm s kontrolním otvorem o délce 1,8m . Sání vede nad stropem DN80mm – do dvorního traktu o délce 5m.

Číslo zprávy o revizi spalínové cesty (je-li k dispozici): nepředložena.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Nezjištěny

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Nutná výměna těsnění, nebo části kouřovodu.

Kondenzát kape z pod kontrolního otvoru.

Termín odstranění zjištěných nedostatků: Bezodkladně

Z Á V Ě R

Spalínová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

NEVYHOVUJE^{*)}

Podpis a razítko oprávněné osoby



^{*)} Nehodící se škrtně

^{**)} Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i) Nehodící se škrtněte

Z P R Á V A o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy: Star5/2

Datum vystavení zprávy: 30.6.2022

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 28.6.2022

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:

Vladislav Dočkal, Sinkulova 683/34, Praha 4, IČ: 87116391, tel. 731 256 216

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty:

Vladislav Dočkal ml.

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest^{*)}: MPO_Z1401370/36-024-H

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

Společenství Praha Košíře 449, Praha 5, 150 00, IČ: 24817511

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:^{**)}

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:^{**)}

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

Starokošířská 449/5, Praha 5, byt č. 2, M. Pokorný 1NP

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Závěsný kondenzační kotel zn. Vaillant VUW INT 236/5-3A, typ :C, jmen. výkon 25 kW. Individuální vložkový zděný komín opatřen Al. H-400 + plast vložkou průměr 80mm, účinná výška 20,5m. Kouřovod: samostatný plastový, průměr 80 mm, délka 1m, kontrolní otvor je umístěn nad stropem s poklopem. Sání – z vedlejšího průduchu DN 110mm, výška 20,5m.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): 1382018

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Nezjištěny

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Nezjištěny

Termín odstranění zjištěných nedostatků: x

Z Á V Ě R

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~

~~NEVYHOVUJE^{*)}~~

Podpis a razítko oprávněné osoby



^{*)} Nehodící se škrtně

^{**)} Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i) Nehodící se škrtněte

Z P R Á V A

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy: Star5/3

Datum vystavení zprávy: 30.6.2022

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 28.6.2022

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:

Vladislav Dočkal, Sinkulova 683/34, Praha 4, IČ: 87116391, tel. 731 256 216

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty:

Vladislav Dočkal ml.

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest^{*)}: MPO_Z1401370/36-024-H

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

Společenství Praha Košíře 449, Praha 5, 150 00, IČ: 24817511

~~Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:-^{**)}~~

~~Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:-^{**)}~~

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

Starokošířská 449/5, Praha 5, byt č. 3, I. Líznerová, 1NP

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Spotřebič: závěsný kondenzační kotel, umístění: koupelna, palivo: zemní plyn, provedení typ. C, zn. Protherm Gepard Condens 18/25MKV-A, jmen. výkon 25 kW. Individuální vložkový zděný komín opatřen Al. H-400 + plast vložkou průměr 80mm, účinná výška 20m. Kouřovod: samostatný, průměr 80 mm, délka 3,8m, kontrolní otvor je umístěn v předsíni. Sání - ze světlíkové šachty o déle 2,7m.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): 19112015

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Nezjištěny

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Nezjištěny

Termín odstranění zjištěných nedostatků: x

Z Á V Ě R

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~

~~NEVYHOVUJE^{*)}~~

Podpis a razítko oprávněné osoby



^{*)} Nehodící se škrtně

^{**)} Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i) Nehodící se škrtněte

Z P R Á V A

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy: Star5/4

Datum vystavení zprávy: 30.6.2022

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 28.6.2022

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:

Vladislav Dočkal, Sinkulova 683/34, Praha 4, IČ: 87116391, tel. 731 256 216

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty:

Vladislav Dočkal ml.

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest^{*)}: MPO_Z1401370/36-024-H

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

Společenství Praha Košíře 449, Praha 5, 150 00, IČ: 24817511

~~Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:-^{**)}~~

~~Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:-^{**)}~~

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

Starokošířská 449/5, Praha 5, byt č. 4, Yevheniia Solokhina 2NP

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Spotřebič: závěsný atmosférický kotel, umístění: předsíň, palivo: zemní plyn, provedení typ. B, zn. Junkers, jmen. výkon 24 kW. Jednovrstvý zděný komín opatřen Ak. H400 vložkou průměr 120mm, účinná výška 17,5m. Kouřovod: samostatný jednovrstvý s kontrolním otvorem, hliníkové roury průměr 120 mm, délka 3,5m, napojen na T-kus o průměru 120mm. Detektor CO instalován: Ne. Digestoř recirkulační.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): Nezjištěno.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Nezjištěny

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Kouřovod nebylo možné demontovat, nutné zhotovit kontrolní otvor u sopouchu (vstupu do komína), je pouze nad kotlem, což je pro kontrolu a čištění po celé délce nedostatečné. **Doporučuji též instalovat detektor CO.**

Termín odstranění zjištěných nedostatků: Pokud nebude změna spotřebiče nejpozději do příští kontroly 6/2023

Z Á V Ě R

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

NEVYHOVUJE^{*)}

Podpis a razítko oprávněné osoby



^{*)} Nehodící se škrtně

^{**)} Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i) Nehodící se škrtněte

Z P R Á V A

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy: Star5/5

Datum vystavení zprávy: 30.6.2022

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 28.6.2022

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:

Vladislav Dočkal, Sinkulova 683/34, Praha 4, IČ: 87116391, tel. 731 256 216

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty:

Vladislav Dočkal ml.

~~Číslo živnostenského listu~~ / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest^{*)}: MPO_Z1401370/36-024-H

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

Společenství Praha Košíře 449, Praha 5, 150 00, IČ: 24817511

~~Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:^{**)}~~

~~Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:^{**)}~~

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

Starokošířská 449/5, Praha 5, byt č. 5, J. Vodičková 2NP

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Závěsný atmosférický kotel typ: B, na zemní plyn zn. Junkers, jmen. výkon 18 kW, umístěn v koupelně, napojený hliníkovým rozebiratelným kouřovodem průměr 120mm, účinná délka 1,5m, na odbočku T- kusu vložkováného zděného komína s vložkou typu Al. H - 400 o průměru 120mm a účinné výšce 17 m. Detektor CO instalován: Ne. Digestoř do vedlejšího průduchu!

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): x

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Nezjištěny

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Nezjištěny. **Nutné instalovat detektor CO!**

Termín odstranění zjištěných nedostatků: **Bezodkladně.**

Z Á V Ě R

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

NEVYHOVUJE^{*)}

Podpis a razítko oprávněné osoby



^{*)} Nehodící se škrtně

^{**)} Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i) Nehodící se škrtněte

Z P R Á V A

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy: Star5/8

Datum vystavení zprávy: 30.6.2022

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 28.6.2022

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:

Vladislav Dočkal, Sinkulova 683/34, Praha 4, IČ: 87116391, tel. 731 256 216

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty:

Vladislav Dočkal ml.

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest^{*)}: MPO_Z1401370/36-024-H

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

Společenství Praha Košíře 449, Praha 5, 150 00, IČ: 24817511

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:^{**)}

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:^{**)}

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

Starokošířská 449/5, Praha 5, byt č. 8, J. Hejl 3 NP

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Závěsný atmosférický kotel typ: B, na zemní plyn zn. Prothem Tiger 12 KOZ, jmen. výkon 11,5 kW, umístěn v koupelně, napojený nerezovým kontrolovatelným kouřovodem průměr 110mm, účinná délka 1m, na odbočku T- kusu vložkováného zděného komína s vložkou typu Ak. H - 400 o průměru 110mm a účinné výšce 14 m. Detektor CO instalován: Ano.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): x

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Nezjištěny

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Nezjištěny

Termín odstranění zjištěných nedostatků: x

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~

NEVYHOVUJE^{*)}

Podpis a razítko oprávněné osoby



^{*)} Nehodící se škrtně

^{**)} Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i) Nehodící se škrtněte

Z P R Á V A

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy: Star5/10

Datum vystavení zprávy: 30.6.2022

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 28.6.2022

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:

Vladislav Dočkal, Sinkulova 683/34, Praha 4, IČ: 87116391, tel. 731 256 216

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty:

Vladislav Dočkal ml.

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest^{*)}: MPO_Z1401370/36-024-H

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

Společenství Praha Košíře 449, Praha 5, 150 00, IČ: 24817511

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:-^{**)}

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:-^{**)}

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

Starokošířská 449/5, Praha 5, byt č. 10, p. Vávra 4NP

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Spotřebič: závěsný kondenzační kotel, umístění: koupelna skříň, palivo: zemní plyn, provedení typ. C, zn. Junkers, jmen. výkon 24 kW. Vícevrstvý vložkový zděný komín opatřen plast vložkou průměr 80/125mm, účinná výška 10m. Kouřovod: systémový koaxiální, vedený ve zdi, průměr 80/125 mm, délka 2,5m, kontrolní otvor je umístěn v předsíni, ale je zamalován barvou, při případné potřebě čištění je třeba malbu odstranit.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): x

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Nezjištěny

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Nezjištěny

Termín odstranění zjištěných nedostatků: pokud dojde k hlášení poruchy kotle, z důvodu odvodu spalin, nebo přívodu vzduchu.

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~

~~NEVYHOVUJE^{*)}~~

Podpis a razítko oprávněné osoby



^{*)} Nehodící se škrtně

^{**)} Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i) Nehodící se škrtněte

Z P R Á V A

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy: Star5/11

Datum vystavení zprávy: 30.6.2022

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 28.6.2022

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:

Vladislav Dočkal, Sinkulova 683/34, Praha 4, IČ: 87116391, tel. 731 256 216

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty:

Vladislav Dočkal ml.

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest^{*)}: MPO_Z1401370/36-024-H

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

Společenství Praha Košíře 449, Praha 5, 150 00, IČ: 24817511

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:^{**)}

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:^{**)}

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

Starokošířská 449/5, Praha 5, byt č. 11, J. Licková 4NP

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Průtokový ohřívač vody, typ: B, na zemní plyn zn. Mora, jmen. výkon 17,5kW, umístěn v koupelně, napojený hliníkovým rozebiratelným kouřovodem průměr 120mm, účinná délka 1m, na odbočku T- kusu vložkovaného zděného komína s hliníkovým H400 vložkou o průměru 120mm a účinné výšce 10,5m.

Digestoř: Ano, napojena do komína, detektor CO: Ne.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): x

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Nezjištěny

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Nezjištěny. **Doporučuji ihned instalovat detektor CO.**

Termín odstranění zjištěných nedostatků: x

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~

~~NEVYHOVUJE~~^{*)}

Podpis a razítko oprávněné osoby



^{*)} Nehodící se škrtně

^{**)} Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i) Nehodící se škrtněte

Z P R Á V A

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy: Star5/14

Datum vystavení zprávy: 30.6.2022

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 28.6.2022

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:

Vladislav Dočkal, Sinkulova 683/34, Praha 4, IČ: 87116391, tel. 731 256 216

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty:

Vladislav Dočkal ml.

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest^{*)}: MPO_Z1401370/36-024-H

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

Společenství Praha Košíře 449, Praha 5, 150 00, IČ: 24817511

~~Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty: ^{**)}~~

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

Starokošířská 449/5, Praha 5, byt č. 14, (Mladenovic) 5NP

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Spotřebič: závěsný atmosférický kotel, umístění: koupelna, palivo: zemní plyn, provedení typ. B, zn. Junkers jmen. výkon 24 kW. Jednovrstvý zděný komín opatřen nerez vložkou průměr 130mm, účinná výška 7m. Kouřovod: samostatný jednovrstvý s kontrolním otvorem, hliníkové roury průměr 130 mm, délka 1m. Detektor CO instalován: Ne.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): x

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Nezjištěny

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Nezjištěny. **Doporučuji ihned instalovat detektor CO.**

Termín odstranění zjištěných nedostatků:

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~

NEVYHOVUJE ^{*)}

Podpis a razítko oprávněné osoby

^{*)} Nehodící se škrtně

^{**)} Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i) Nehodící se škrtněte



Z P R Á V A

o provedení čištění a kontroly spalínové cesty

Číslo zprávy: Star5/15

Datum vystavení zprávy: 30.6.2022

Datum provedení čištění a kontroly spalínové cesty: 28.6.2022

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:

Vladislav Dočkal, Sinkulova 683/34, Praha 4, IČ: 87116391, tel. 731 256 216

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalínové cesty:

Vladislav Dočkal ml.

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalínových cest^{*)}: MPO_Z1401370/36-024-H

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

Společenství Praha Košíře 449, Praha 5, 150 00, IČ: 24817511

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:^{**)}

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty:^{**)}

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty:

Starokošířská 449/5, Praha 5, byt č. 15, M. Knotek 6NP

Specifikace spalínové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Spotřebič: závěsný kondenzační kotel, umístění: technická místnost, palivo: zemní plyn, provedení typ. C, zn. Buderus Logamax Plus GB 152-54, jmen. výkon 24 kW. Vícevrstvý vložkovaný zděný komín opatřen plast vložkou průměr 80/125mm, účinná výška 4,5m. Kouřovod: systémový koaxiální, průměr 80/125 mm, délka 0,5m, kontrolní otvor je umístěn nad kotlem.

Číslo zprávy o revizi spalínové cesty (je-li k dispozici): 0064/15

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Nezjištěny

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Nezjištěny

Termín odstranění zjištěných nedostatků: x

ZÁVĚR

Spalínová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~

NEVYHOVUJE^{*)}

Podpis a razítko oprávněné osoby



^{*)} Nehodící se škrtně

^{**)} Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i) Nehodící se škrtněte